



ACTA D'INSPECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS

Nº

FULL: 1 /

Titular <u>Instituto Geriátrico Valenciano</u> <u>SI</u>	Inspector/s En/Na_
DNI/NIF_	
Tipus de centre <u>RPMD y C.D.</u>	
Nom del centre <u>Instituto Geriátrico Valenciano</u>	
Adreça <u>Doctor Alvaro Lopez 60 b.</u>	
Localitat <u>Valencia 46011.</u>	

L'Inspector (els inspectors) que subscriu a Valencia a les 10:00 hores del dia 13 de abril de 2022 es persona al centre indicat i després l'inspecció ocular,

constata : Se gira unida de inspección para comprobar estado y funcionamiento de los centros así como el estado de subsanación de los requerimientos comunicados en el escrito del Jefe de Inspección de fecha de 4/12/2019 N: Registro 174665.

Se recorre recorrido por todas las estancias comunes y algunas habitaciones, elegidas al azar.

Se mantiene entrevista con

D+ _____

Aquesta inspecció s'ha efectuat estant present En/Na Pineda en condició de Director DNI _____

En testimoni del que s'ha actuat s'alça la present acta amb exemplar triplicat, que firma l'interessat així com l'inspector (els inspectors) que subscriueix, en lloc i data indicats,

L'INTERESSAT

L'INSPECTOR/ELS INSPECTORS



ACTA D'INSPECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS N.º 0011

FULL: 5 / 8

Para documentar a todos los perzones "un cercos", se recoge documentacion para el estudio con referencia a la siguiente normativa: Ley 3/2019, de 18 de febrero (N. DOGU 2491); R.D. 393/2007 de 23 marzo (N. BOE 72); Instrucción 1/022, de 19 enero, de la Fiscalía General del estado sobre uso medidas cautelares (N. BOE 36); Decreto 59/2019, de 12 abril del Consell (N. DOGU 2546) y la Orden 4 de febrero de 2005 (N. DOGU 4945); se detectan los siguientes incumplimientos:

INCUMPLIMIENTO 1: Se observa que hay un cubro estructura en las instalaciones que no se ha reflejado en el actual plano (se ha eliminado una puerta de acceso directo comedor, colocándose una puerta de seguridad con código para su apertura, antes de la zona de la cocina y del comedor). También se observa que existe la instalación de un detector (serigrafado en el plano) en el pasillo lateral en frente habitación 113.

Se requiere a la dirección la subsanación inmediata, al tratarse de elementos de seguridad.

Ello vulnera el R.D. 393/2007 del 23 marzo y el artículo 25.1.2 c) del Decreto 59/2019.

En testimoni del que s'ha actuat s'alça la present acta amb exemplar triplicat, que firma l'interessat així com l'inspector (els inspectors) que subscribeix, en lloc i data indicats,

L'INTERESSAT

L'INSPECTOR/ELS INSPECTORS



ACTA D'INSPECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS

N.º

FULL: 6 / 8

Incumpliment 2: Se observa les següents deficiències de manteniment:

1) Barandilles de les passillos presenten deterioro en la pintura.

2) En el bany comú, pròxim a la entrada principal, la barra de al lado del inodoro està oxidada, hay una gatera encima del inodoro; así mismo hay una arqueta/baldosa agrietada.

3) En algunas habitaciones, unidas a la silla de ducha están oxidadas. Ello vulnera el artículo 55.5.b) del Decreto 59/2019.

Incumpliment 3: El tablero de anuncios carece de las instrucciones para casos de emergencia. Ello vulnera el Anexo I.2.F de la Orden 4. de febrero de 2005.

Así mismo se ha observado las siguientes incidencias:

Incidencia Primera: Se observa en el Expediente de acreditación de... que no dispone de la última actualización de Enero 2022 del mismo protocolo. Así como que en los PAI, por esta persona se observa una repetición de objetivos en casi todos los profesionales, no existiendo una articulación que si

En testimoni del que s'ha actuat s'alça la present acta amb exemplar triplicat, que firma l'interessat així com l'inspector (els inspectors) que subscribeix, en lloc i data indicats,

L'INTERESSAT

L'INSPECTOR/ELS INSPECTORS



ACTA D'INSPECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS

N.º 00

FULL: 7 / 8

Se accepta en les variances
També s'ha sin perjuicio que de la rescisión de la documentación recogida y requerida para desaprobarse mas incumplimiento y/o incidencias

Se requiere al Centro para que en caso no superara lo días, a portar ante el servicio de inspección la siguiente documentación

- Boleta de reconocimiento anual de unidades de docencia

- Informe del Técnico de la empresa Cualtin sobre la incidencia detectada en el simulacro de emergencia sobre rescisar el sistema para que las puertas se queden abiertas cuando suena la alarma

También se requiere al director del Centro para que el día 22 de abril a las 9:30 comparezca ante el Servicio de Inspección Calle Arolas 1 para presentar la siguiente documentación

- Estado de personas trabajadoras especificando categoría profesional, tipo jornada semanal, titulación y tipo contrato.

- Contrato y titulaciones personal contratado posterior a la visita anterior (bisnes 2019)

En testimoni del que s'ha actuat s'alça la present acta amb exemplar triplicat, que firma l'interessat així com l'inspector (els inspectors) que subscriueix, en lloc i data indicats,

L'INTERESSAT

L'INSPECTOR/ELS INSPECTORS



ACTA D'INSPECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS N.º 00

FULL: 8 / 8

- Cambios en la contratación del personal que se se encuentran en el centro en la anterior visita.
Se cierra la visita a las 17'00

En testimoni del que s'ha actuat s'alça la present acta amb exemplar triplicat, que firma l'interessat així com l'inspector (els inspectors) que subscriueix, en lloc i data indicats,

L'INTERESSAT

L'INSPECTOR/ELS INSPECTORS

M