

**ACTA DE INSPECCIÓN N.º 700500**

**DATOS DEL ESTABLECIMIENTO**

NOMBRE COMERCIAL:		N.º INSCRIPCIÓN	
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR <u>Santitas Residencial S.L.</u>			D.N.I. o C.I.F. <u>B58937178</u>
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN <u>Tvset 53 - Barna</u>			
LOCALIDAD <u>Barna</u>	MUNICIPIO <u>Barna</u>	PROVINCIA <u>Barna</u>	CÓDIGO POSTAL <u>08006</u>
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO <u>Avda. Cataluña 1</u>			TELÉFONO <u>976205380</u>
LOCALIDAD <u>Zaragoza</u>	MUNICIPIO <u>Zaragoza</u>	PROVINCIA <u>Zar</u>	CÓDIGO POSTAL <u>50014</u>
ACTIVIDAD/ES <u>LEG: ZAC + CR / Depósito DFCH</u>			

En Zaragoza a las 10:30 horas del día 21 de Enero de 2022 el Inspector Técnico que suscribe D./D.ª \_\_\_\_\_ de la Zona Zaragoza Distrito 2, se persona en el establecimiento arriba indicado y, en presencia de D./D.ª \_\_\_\_\_ con DNI \_\_\_\_\_, en calidad de Encargado de mantenimiento se procede a efectuar la visita de inspección con el siguiente resultado:

Se realiza visita según el programa de vigilancia sanitaria para el control y prevención de la legionelosis con el siguiente resultado:

1º Se comprueba que ha sido subsanada la deficiencia de acta G96060 de fecha 30.09.2021 y actualización de fecha 03.11.2021. Se comprueba en lab 703: 58,1°C, en lab 704 57,8°C, en lab 705: 54,2°C / 2º Determinaciones realizadas: 1ª ACS en PCA: 65°C, ACB: 64°C, CR: 59°C, en 1ª planta baño ACS 51,6°C / Tª AFCH: 10,8°C / CPL en AFCH: 0,45 ppm/l.

3º Bioseguridad sanitaria realiza LYD y consiguiente en depósito calderas ACS y AFCH en fecha 20.12.2021. / 4º Analíticas en fecha 12.03.2021, 17.06.2021, 20.09.2021 todas con resultado ND legionella / 5º Deficiencia observada: 5.1 En su propiedad de mantenimiento consta que realizase determinación de legionella con frecuencia trimestral; el 21.12.2021 se han realizado (4 determinaciones ACS y 1 en AFCH). Se le advierte que el resultado de estas analíticas no tiene ninguna validez porque la LYD se realizó el 20.12.2021 y hay que tomar muestras tras la LYD como mínimo quince días después de éste plazo de corrección inmediata.

A la vista de lo actuado se levanta la presente acta por cuadruplicado que firman, después de leído, en prueba de conformidad, el inspector actuante y el visitado, el cual queda con una copia.

EL VISITADO \_\_\_\_\_

EL INSPECTOR \_\_\_\_\_